Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 20:36

Link do produktu: https://zetrix.pl/zestaw-naprawczy-106-5mm-wolno-ssacy-re-24539-re-18694-john-deere-p-4585.html



Zestaw naprawczy 106,5mm wolno-ssący RE-24539, RE-18694 John Deere

Cena	**617,58 zł**
Numer katalogowy	**178341928**
Kod producenta	**6021**
Kod EAN	**5902287081718**

Opis produktu

Indeks zamienny: RE24458, RE24539, RE30250, VPB8607 Parametry techniczne: Średnica wewnętrzna tulei: 106.4 mm Średnica zewnętrzna tulei: 120 mm Wysokość tulei: 196.9 mm Średnica kołnierza: 126 mm Wysokość kołnierza: 6.1 mm Średnica tłoka: 105.9 mm Wysokość tłoka: 112 mm Ilość pierścieni: 4 szt. Szerokość rowków pod pierścieniem: (od góry): 3/3.3/2.5/3.6 mm Odległość od środka sworznia do góry: 66.5 mm Głębokość komory spalania: 18.7 mm Średnica komory spalania: 59.4 mm Pasuje do silników: 3029D, 3100, 3110, 3410, 3410X, 5300, 5310, 3179D, 1630, 840, 940, 1040, 1140, 1350, 1550, 1750, 1850, 1850N, 4039D, 3200, 3210, 5600, 4239D, 2130, 1640, 1840, 2040, 2040S, 2250, 2450, 6359D 3040, 3140, 3640, 3050, 3350, 6059D