

Link do produktu: <https://zetrix.pl/zestaw-naprawczy-102mm-wolno-ssacy-john-deere-p-4583.html>

Zestaw naprawczy 102mm wolno-ssący John Deere



| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 323,49 zł |
| Numer katalogowy | 178341916 |
| Kod producenta | 6020 |
| Kod EAN | 5902287081701 |

Opis produktu

Indeks zamienny: AR71593, AR82286, B1133, RE19898, VPB9652 Parametry techniczne: Średnica wewnętrzna tulei: 101.8 mm Średnica zewnętrzna tulei: 118.1 mm Wysokość tulei: 197.3 mm Średnica kołnierza: 125 mm Wysokość kołnierza: 6 mm Średnica tłoka: 101.3 mm Średnica sworznia tłoka 30,15 mm Wysokość tłoka: 103.2 mm Ilość pierścieni: 4 szt. Szerokość rowków pod pierścieniem: (od góry): 3/3.4/2.5/5.1 mm Odległość od środka sworznia do góry: 57 mm Głębokość komory spalania: 16.3 mm Średnica komory spalania: 59.9 mm Pasuje do silników: 3164D, 1020,1120, 1420, 1520, 1530, 4219D, 2120, 2510, 2520, 6239D, 499, 699, 3120, 4020, 4030, 4420