

Dane aktualne na dzień: 30-06-2026 02:10

Link do produktu: <https://zetrix.pl/zestaw-naprawczy-silnika-caseihc-rm-3218461r95-p-3896.html>

## Zestaw naprawczy silnika Case/IHC RM-3218461R95



Cena	<b>455,84 zł</b>
Numer katalogowy	<b>178337400</b>
Kod producenta	<b>5028</b>
Kod EAN	<b>5902287079494</b>

### Opis produktu

Indeks zamienny: VPB9608, 3218461R95, 3218667R92 Parametry techniczne: Średnica wewnętrzna tulei: 99.9 mm Średnica zewnętrzna tulei: 111.4 mm Wysokość tulei: 216 mm Średnica kołnierza: 119 mm Wysokość kołnierza: 7.7 mm Średnica tłoka: 99.3 mm Wysokość tłoka: 107 mm Ilość pierścieni: 3 szt. Szerokość rowków pod pierścieniem: (od góry): 3.3/2.5/4.8 mm Odległość od środka sworznia do góry: 67 mm Głębokość komory spalania: 22.9 mm Średnica komory spalania: 59.1 mm Pasuje do silników: D268, 844, 845, 884, 885, 895, 4230