

Link do produktu: <https://zetrix.pl/zestaw-naprawczy-silnika-niehonowany-a4248-285-290-839079-590-690-massey-fergusonperkins-p-4215.html>



## Zestaw naprawczy silnika niehonowany A4.248, 285, 290 (839079) , 590, 690 Massey Ferguson/Perkins

Cena	<b>249,96 zł</b>
Numer katalogowy	<b>178339436</b>
Kod producenta	<b>5517</b>
Kod EAN	<b>5902287082081</b>

### Opis produktu

Indeks zamienny: 3638884M91 Pasuje do silników: A4.248 Pasuje do modeli: 285, 290, 590, 690 MASSEY FERGUSON (MF): 178, 185, 188, 194, 194C, 194F, 194S, 85, 290, 290E, 293, 294, 294C, 294S, 382N, 390, 390E, 393, 393LX, 393S, 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394C, 394F, 394FP, 394FP(X), 394FQ, 394GE, 394GE(X), 394H, 394S, 394SP, 394SP(X), 394SQ, 396C, 396CF, 397, 3055, 3060, 3235AP(X), 3235FP(X), 3235GE(X), 3235SP(X), 590, 690, 50EX, 50HX, 50HX-S, 50HX-T, 60H, 60H-S, 60HX MASSEY FERGUSON (MF): 20, 430, 440, 487, 506 CLAAS: MERCATOR 50, PROTECTOR, DOMINATOR 56, DOMINATOR 48 Spezial58, DOMINATOR 68 Parametry techniczne: Średnica wewnętrzna tulei: 99.9 mm Średnica zewnętrzna tulei: 104.2 mm Wysokość tulei: 227 mm Średnica kołnierza: 107.3 mm Wysokość kołnierza: 3.9 mm Średnica tłoka: 100.2 mm Wysokość tłoka: 120.9 mm Ilość pierścieni: 4 szt. Szerokość rowków pod pierścieniem: (od góry): 2.5/2.5/2.5/6.4 mm Odległość od środka sworznia do góry: 70 mm Głębokość komory spalania: 20.7 mm Średnica komory spalania: 61.4 mm