

Link do produktu: <https://zetrix.pl/zestaw-naprawczy-thm-sw-400-silnika-wolnossacego-bizon-leyland-p-1090.html>



Zestaw naprawczy THM SW 400 silnika wolnossącego Bizon LEYLAND

Cena	321,59 zł
Numer katalogowy	178319198
Kod producenta	1292
Kod EAN	5902287013580

Opis produktu

Parametry techniczne: Średnica wewnętrzna tulei: 107.3 mm Średnica zewnętrzna tulei: 111.3 mm Wysokość tulei: 239.7 mm Średnica kołnierza: 112.7 mm Wysokość kołnierza: 4.6 mm Średnica tłoka: 106.2 mm Wysokość tłoka: 145.6 mm Ilość pierścieni: 4 szt. Szerokość rowków pod pierścieniem: (od góry): 3.4/3.4/6.4/6.4 mm Odległość od środka sworznia do góry: 77.5 mm Głębokość komory spalania: 19.4 mm Średnica komory spalania: 71.4 mm