

Link do produktu: <https://zetrix.pl/zestaw-naprawczy-silnika-4-pierścieniowy-fi-100-oryginal-zetor-p-4042.html>



## Zestaw naprawczy silnika 4-pierścieniowy fi-100 oryginal Zetor

Cena	<b>558,76 zł</b>
Numer katalogowy	<b>178338368</b>
Kod producenta	<b>5284</b>
Kod EAN	<b>5902287076721</b>

### Opis produktu

Parametry techniczne: Średnica wewnętrzna tulei: 100 mm Średnica zewnętrzna tulei: 114.2 mm Wysokość tulei: 225.5 mm Średnica kołnierza: 122.8 mm Wysokość kołnierza: 9.8 mm Średnica tłoka: 99.5 mm Wysokość tłoka: 116.4 mm Ilość pierścieni: 4 szt. Szerokość rowków pod pierścieniem: (od góry): 3/3/3/5 mm Odległość od środka sworznia do góry: 66.3 mm Głębokość komory spalania: 19.2 mm Średnica komory spalania: 50.1 mm