

Link do produktu: <https://zetrix.pl/zestaw-naprawczy-silnika-sworzen-fi-36mm-3139591r96-caseihc-p-6160.html>

Zestaw naprawczy silnika sworzeń fi-36mm 3139591R96 Case/IHC



Cena	485,24 zł
Numer katalogowy	178352832
Kod producenta	8682
Kod EAN	5902287091304

Opis produktu

Indeks zamienny: 3144450R93 Parametry techniczne: Średnica wewnętrzna tulei: 98.4 mm Średnica zewnętrzna tulei: 111.5 mm Wysokość tulei: 216 mm Średnica kołnierza: 119 mm Wysokość kołnierza: 7.7 mm Średnica tłoka: 97.8 mm Wysokość tłoka: 107 mm Ilość pierścieni: 3 szt. Szerokość rowków pod pierścieniem: (od góry): 2.9/2.5/4.9 mm Odległość od środka sworznia do góry: 67 mm Głębokość komory spalania: 22.1 mm Średnica komory spalania: 56.1 mm Pasuje do silników: D179,3220, 484, 485, 495, 523, 633, D239, 684, 724, 744, 745, 833, D358, 956, 1046, 1055, 1056